



Test Bowie-Dick / Test Hélix

Les tests de pénétration de vapeur (Bowie-Dick ou Hélix) permettent de vérifier que l'air est correctement évacué durant la phase de pré-traitement et de la qualité de la vapeur.

- Le **test Bowie-Dick** a été développé pour évaluer la pénétration de la vapeur au sein de charge de textiles.
- Le **test Hélix** a été développé pour évaluer la pénétration de la vapeur dans les corps creux tels que les dispositifs médicaux dentaires.

Il n'est donc pas nécessaire de réaliser le test Bowie-Dick dès lors que votre centre ne stérilise pas de charge textile telle que les calots, les sur-blouses, les compresses, les cotons salivaires.